



Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Zakład Budżetowy m.st. Warszawy

ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa

NIP: 526-25-19-160 Regon 017189671

Sekretariat tel. (022) 622 69 29, tel./fax (022) 628 82 60, Centrala tel. (022) 628 94 81

www.wosir.waw.pl e-mail: biuro@wosir.waw.pl

Warszawa, dnia 16.04.2008 r.

LIST REFERENCYJNY

Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zakład Budżetowy Urzędu Miasta Warszawa, ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa informuje, że Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11A, był Generalnym Wykonawcą inwestycji pn.: „Przekrycie trybuny zachodniej z galerią dla gości specjalnych oraz budynek biurowo – socjalny w kompleksie stadionu KS Polonia w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej 6”.

Teren inwestycji należy do OSIR Polonia i znajduje się przy ul. Konwiktorskiej 6 na terenie dzielnicy Śródmieście w Warszawie w kwartale ul. Konwiktorskiej, Bonifraterskiej i Międzyparkowej. Od strony wschodniej teren jest zamknięty przestrzenią boisk treningowych.

Firma Mostostal Warszawa S.A. w ramach zadania wykonała następujące prace budowlane:

1. Zmodernizowano budynek główny ośrodka. Na prace modernizacyjne tego budynku zostały wykonane również prace instalacyjne, sanitarne wraz z całkowitą wymianą podłączeń kanalizacyjnych i elektryczne. Elewacja budynku została wykonana w technologii lekko mokrej z zapewnieniem docieplenia ścian zewnętrznych zgodnie z wymaganiami normowymi.

Zmodernizowany budynek główny ośrodka posiada następujące parametry:

- Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 3 938, 00 m², w tym powierzchnia hali sportowej - 608,00 m².

- Kubatura: 16 888,00 m³

2. Wykonano zadanie trybuny zachodniej stadionu piłkarskiego. Trybuna zachodnia posiada 5 000 miejsc siedzących.

Zadaszenie to posiada dźwigar stalowy o konstrukcji mostowej z rozpiętością 120, posadowioną na dwóch stalowych pylonach z naciągami stalowych lin. Pylony zostały posadowione na fundamencie opartym na uprzednio wzmocnionym gruncie przy pomocy metody „jet grouting”. Całość konstrukcji zadaszenia przykryto blachą stalową falistą z zapewnieniem odwodnienia dachu przy pomocy rur ciśnieniowych. Powierzchnia zadaszenia trybuny zachodniej 4 000 m².

3. Zmodernizowano układ komunikacyjny ośrodka poprzez wykonanie nowych jezdni przy budynku basenu oraz przy budynku hali sportowej jak również poprzez ponowne ułożenie granitowej kostki brukowej na dziedzińcu głównym.
4. Wykonano naprawę istniejącego ogrodzenia jak również w najbardziej zniszczonym fragmencie od ul. Konwiktorskiej wykonano całkowicie nowe ogrodzenie wykorzystując pustaki betonowe AMERBLOCK.
5. Wszystkie tereny zielone zostały poddane zabiegom pielęgnacyjnym, rośliny zagrażające bądź obumarłe zostały wycięte. W ich miejsce zostały posadzone nowe, utrzymujące istniejący układ roślinny.
6. W ramach prac budowlanych na dziedzińcu ośrodka wykonano modernizację fontanny.

Wartość wykonanych robót wyniosła: 24 208 595,20 zł (brutto).

Zlecone prace zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności i terminowości. Potwierdza to wysokie kwalifikacje kadry inżyniersko – technicznej i pozwala nam rekomendować Mostostal Warszawa S.A. jako doświadczonego i kompetentnego wykonawcę robót budowlanych.

D Y R E K T O R
Janusz Kopaniak