



REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY w GDYNI

81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8
tel. (058) 626 33 75, fax (058) 626 62 40, (058) 621 71 44

NIP 586-000-84-52, REGON 190055597

OPINIA

Firma „MOSTOSTAL – WARSZAWA” S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11 A, zrealizowała na zlecenie Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni kompleksową modernizację budynku hangaru o powierzchni ogólnej 1845 m² i kubaturze 14 759 m³ zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej 1300 w Pruszczu Gdańskim.

Zakres wykonanych prac obejmował:

Roboty budowlane, w tym m.in.: izolacje fundamentów, ocieplenie ścian zewnętrznych, roboty elewacyjne, roboty konstrukcyjne, a w nich pomost stalowy dla potrzeb obsługi suwnicy, konstrukcje wsporcze pod urządzenia wentylacyjne, wzmocnienie stalowych dźwigarów dachowych w związku z podwieszeniem suwnicy, ocieplenie dachu, wymianę pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, wykonanie nowych posadzek w hali hangarowej oraz w pomieszczeniach warsztatowych i socjalnych, wymianę bram hangarowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie części nowych ścianek wewnętrznych, roboty tynkarskie i malowanie.

Roboty sanitarne, w tym m.in.: wymianę wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u., wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (ścieków gospodarczo-bytowych, zaolejonych) i separatora.

Roboty elektryczne, w tym m.in.: wykonanie linii kablowej n.n. oraz wewnętrznych elektrycznych instalacji specjalistycznych 27V, 36V, 115V, 3x208V, wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej, teletechnicznej, odgromowej oraz wykrywania i sygnalizacji pożaru.

Firma „MOSTOSTAL – WARSZAWA” S.A. wykonała roboty w terminie, bez zastrzeżeń pod względem technicznym i technologicznym, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz żadaną jakością.

Gdynia, 28 stycznia 2004 r.

SZEF
Rejonowego Zarządu Infrastruktury
w Gdyni
kmdr mgr inż. Marek RADOMSKI